



Kia Optima 2.0 CVVL

67 500

PLN

Dane kontaktowe




Telefon:
530080212

Email:
pgrebski@auto-complex.pl

www:
autocomplexns.pl

- Apple CarPlay
- Android Auto
- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Wyświetlacz typu Head-Up
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka częściowo skórzana
- Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - ki...
- Siedzenie z pamięcią ustawienia
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ogrzewana
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Keyless Go
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Lampy ksenonowe
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Kamera parkowania tył
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Czujnik zmierzchu
- Spryskiwacze reflektorów
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Elektryczny hamulec postojowy
- ABS
- ESP
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Isfix (punkty mocowania fotelika dziecię...



Marka	Kia
Model	Optima
Typ nadwozia	Sedan
Typ paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2017
Przebieg	33522
Kolor	Granatowy
Pojemność skokowa	1999
Moc	163
Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	175
Kraj pochodzenia	Polska
Data pierwszej rejestracji	2017-06-16
Numer rejestracyjny pojazdu	KNS8008E
Zarejestrowany w	Polska
Pierwszy właściciel	Tak
BezwyPadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5